

# coneco 対応スマートフォン動作確認端末一覧

2020.08.21現在

## 対応スマートフォン(iOS)

端末	iPhone 5s 以降
OS	iOS 11.0 以降

## 対応スマートフォン(Android)

端末	下表の「確認結果」でOKと記載されている端末
OS	Android 6.0 以降

メーカー	ブランド名	モデル番号	確認結果	備考
ASUS	ZenFone 4	ASUS_Z01KDA / ZE554KL	未調査	
	Zenfone 5Z	ZS620KL	OK	
	ZenFone Live	ASUS_A007/ZB501KL	未調査	
	ZenFone Max	ASUS_Z010DB/ZC550KL	未調査	
	ZenFone Max Pro (M1)	ZB602KL	未調査	
	ZenFone Max Pro (M2)	ZB631KL	未調査	
	ZenFone Max(M1)	ZB555KL	未調査	
	ZenFone Max(M2)	ZB633KL	未調査	
FREETEL	Priori 4	FTJ162D	未調査	
	SAMURAI KIWAMI	FTJ152D	未調査	
	SAMURAI REI	FTJ161B-REI	OK	位置情報は表示可能ですが、住所・地名が表示できません。
FUJITSU	arrows	arrowsM04	未調査	
		arrowsM03	未調査	
	arrows 5G	F-51A	未調査	
		F-04K	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	arrows Be	F-05J	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。 スマートフォンとconeco間のBluetooth接続が不安定になる場合があります。
		F-02L	OK	
	arrows Be3	F-41A	未調査	
	arrows Be4	F-01H	未調査	
	arrows Fit	F-01K	OK	
		F-02H	未調査	
		F-01J	OK	
	arrows NX	F-04G	未調査	
		F-03H	未調査	
arrows SV	F-03H	未調査		
arrows U	801FJ	OK		
らくらくスマートフォン me	F-01L	×	表示が崩れ、正常に利用することができません。	
	F-03K	OK		
らくらくスマートフォン4	F-04J	未調査		
Google	Pixel 3	Pixel 3 (docomo)	OK	
	Pixel 3 XL	Pixel 3 XL	OK	
	Pixel 3a	Pixel 3a (docomo)	OK	
		Pixel 3a (SoftBank)	未調査	
	Pixel 3a XL	Pixel 3a XL (SoftBank)	未調査	
	Pixel 4	Pixel 4 (SoftBank)	OK	
Pixel 4 XL	Pixel 4XL (SoftBank)	未調査		
HUAWEI	Mate 20 lite	SNE-LX2	未調査	
	Mate 20 Pro	LYA-L09	未調査	
	nova 2	HWV31 / HWU33	未調査	
	nova 3	PAR-LX9	未調査	
	nova lite 2	704HW	未調査	
	nova lite 3	FIG-LA1	未調査	
	P10	POT-LX2J	OK	
	P10 lite	VTR-L29	未調査	
	P10 Plus	WAS-LX2J	OK	
	P10 Plus	VKY-L29	未調査	
	P20 lite	ANE-LX2J	OK	
	P20 Pro	HWV32	未調査	
	P20 Pro	HW-01K	OK	
	P30	ELE-L29	未調査	
P30 lite	MAR-LX2J	OK		
P30 lite Premium	HWV33	未調査		
KYOCERA	Android One	S4-KC	未調査	
		S2	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
		X3-KC	未調査	
	BASIO3	KYV43	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	DIGNO E	503KC	未調査	
	DIGNO G	602KC	未調査	
	DIGNO J	704KC	未調査	
	TORQUE G03	KYV41	×	マップが正常に表示されません。
	TORQUE G04	KYV46	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	URBANO V03	KYV38	未調査	
	URBANO V04	KYV45	OK	
BASIO4	KYV47	OK		
かんたんスマホ	705KC	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。 スマートフォンとconeco間のBluetooth接続が不安定になる場合があります。	

LG	Android One X5	X5-LG	未調査	
	isai V30+	LGV35	未調査	
	it	LGV36	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	LG K50	802LG	未調査	
	LG style	L-03K	OK	
	LG style2	L-01L	OK	
	V20 PRO	L-01J	未調査	
V30+	L-01K	未調査		
MOTOROLA	Moto G7 Plus	PADU0002JP/PADU0003JP	未調査	
	Moto G7 Power	XT1955-7	OK	
	Moto Z	XT1650	未調査	
	Nexus 6	Nexus 6	未調査	
OPPO	A5 2020	CPH1943	OK	
	Reno A	CPH1983	OK	
	Reno 3 A	CPH2013	OK	
Samsung	Galaxy A7		未調査	
	Galaxy A20	SC-02M / SCV46	OK	
	Galaxy A30	SCV43	OK	
	Galaxy A41	SC-41A / SCV48	未調査	
	Galaxy Feel	SC-04J	OK	
	Galaxy Feel2	SC-02L	OK	
	Galaxy Note8	SC-01K	未調査	
		SCV37	未調査	
	Galaxy Note9	SC-01L / SCV40	未調査	
	Galaxy Note10+	SC-01M	OK	
		SCV45	未調査	
	Galaxy S7 edge	SC-02H	未調査	
		SCV33	未調査	
	Galaxy S8	SC-02J / SCV36	OK	アップデート画面で文字の表示が崩れる場合がありますが、conecoのアップデートは正常に行なえます。
	Galaxy S8+	SC-03J / SCV35	未調査	
Galaxy S9	SC-02K / SCV38	OK		
Galaxy S9+	SC-03K	OK		
	SCV39	未調査		
Galaxy S10	SC-03L / SCV41	OK		
Galaxy S10+	SC-04L / SCV42	未調査		
Galaxy S20+ 5G	SC-52A / SCG02	未調査		
SHARP	Android One	507SH	未調査	
	Android One S1	S1	未調査	
	Android One S3	S3	OK	
	Android One S5	S5	OK	
	Android One X1	X1	未調査	
	Android One X4	X4	OK	
	AQUOS EVER	SH-02J	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	AQUOS L2	SH-L02	未調査	
	AQUOS R	SH-03J	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
		605SH / SHV39	未調査	
	AQUOS R compact	SHV41	未調査	
		701SH	未調査	
	AQUOS R2	SH-03K / SHV42 / 706SH	OK	
	AQUOS R2 compact	803SH	未調査	
	AQUOS R3	808SH	OK	
		SH-04L / SHV44	未調査	
	AQUOS R5G	SH-51A	OK	
	AQUOS sense	SH-01K / SHV40	OK	
	AQUOS sense 2	SH-01L / SHV43	OK	
		SH-M08	未調査	
	AQUOS sense 2 かんたん	SHV43	未調査	
	AQUOS sense 3	SH-02M / SHV45	OK	
	AQUOS sense 3 basic	SHV48	OK	
	AQUOS sense 3 lite	SH-RM12	OK	
	AQUOS sense 3 plus	901SH	OK	
	AQUOS sense 3 plus サウンド	SHV46	未調査	
	AQUOS sense basic	702SH	未調査	
	AQUOS sense lite	SH-M05	未調査	
	AQUOS zero	801SH	未調査	
	Disney Mobile on docomo	DM-01J	未調査	
STAR WARS mobile	SW001SH	未調査		
シンプルスマホ3	509SH	未調査		
シンプルスマホ4	704SH	OK		
SONY	Xperia 1	SO-03L / SOV40 / 802SO	OK	
	Xperia 1 II	SO-51A / SOG01	未調査	
	Xperia 5	SO-01M / SOV41	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
		901SO	未調査	
	Xperia 8	SOV42	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
		902SO	未調査	
	Xperia 10 II	SOV43	OK	
	SO-41A	未調査		
Xperia Ace	SO-02L	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。	

SONY	Xperia UL	SOL22	×	OSがAndroid 6.0未満のため、適合外となります。
	Xperia X Compact	SO-02J	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	Xperia X Performance	SO-04H / SOV33 / 502SO	×	スマートフォンとconecoのペアリングができないため、適合外となります。
	Xperia XZ	SO-01J / SOV34 / 601SO	×	スマートフォンとconecoのペアリングができないため、適合外となります。
	Xperia XZ Premium	SO-04J	OK	
	Xperia XZ1	SO-01K / SOV36 / 701SO	OK	
	Xperia XZ1 Compact	SO-02K	OK	
	Xperia XZ2	SO-03K / SOV37 / 702SO	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	Xperia XZ2 Compact	SO-05K	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	Xperia XZ2 Premium	SO-04K / SOV38	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。 画面遷移時等に、アプリ上の一部箇所の色が正常に表示されない場合があります。
	Xperia XZ3	SO-01L / SOV39 / 801SO	OK	エリア通知画面での機能紹介動画の表示が崩れる可能性があります。
	Xperia XZs	SO-03J / SOV35 / 602SO	OK	
	Xperia Z3	SO-01G	未調査	
	Xperia Z3 Compact	SO-02G	未調査	
	Xperia Z4	SO-03G / SOV31 / 402SO	×	スマートフォンとconecoのペアリングができないため、適合外となります。
	Xperia Z5	SO-01H / SOV32 / 501SO	×	スマートフォンとconecoのペアリングができないため、適合外となります。
Xperia Z5 Compact	SO-02H	未調査		
Xperia Z5 Premium	SO-03H	未調査		
Xiaomi	Redmi Note 9S		未調査	